

# EXBEN SEGURIDAD

Sistema de Protección Contra Robo.  
Cámaras de Vigilancia CCTV.  
Alarmas Inalambricas y Autonomas.  
Sistemas de Control Domotico.

# EXTINTORES

C.I.F.: B 12.299.541

Sistemas de Detección de Incendios.  
Instalación y Mantenimiento de:  
Extintores, Bies, Bombas Contra Incendios.  
Detección de Incendios y Monóxido, etc...



# BENICARLÓ S.L.



ER-1282/1999

C/. Puig de la Nao, 18 - Tel.: 964 474337 - Fax.: 964 461950 - 12.580 BENICARLÓ (CASTELLÓN)

oficina@extintoresbenicarlo.com

|            |            |
|------------|------------|
| Nº Factura | 2720       |
| Fecha      | 17/10/2023 |
| Nº Hoja    | 1          |
| Agente     | 99         |

Tel.: ADM. ACTA 2  
N.I.F. H12590386  
Cod. Cliente: 01348

C.P. PERLA BLANCA III

AVD. NORUEGA Nº 18 ( ATALAYAS )  
12598 PEÑISCOLA  
Castellón

| Codigo                                     | Descripcion                      | Cantidad | Precio | Importe |
|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|--------|---------|
| <b>Albaran n. 3071 de fecha 04/10/2023</b> |                                  |          |        |         |
| RV2G                                       | REVISION ANUAL EXTINTOR CO2 2 KG | 2,00     | 6,00   | 12,00   |
| RV6                                        | REVISION ANUAL EXTINTOR 6 KG     | 15,00    | 6,00   | 90,00   |
| DA                                         | DOCUMENTACION ADJUNTA            |          |        |         |
| CR                                         | CERTIFICADO 1860-2023            |          |        |         |

| Total Bruto | Dto. P.P. | Dto. comercial | Base imponible | Cuota I.V.A. |
|-------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| 102,00      |           |                | 102,00         | 21 % 21,42   |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Forma de pago | CONTADO            |
| Vencimientos  | 17/10/2023         |
| Importes      | 123,42             |
| Domiciliación | ***                |
| Nro. cuenta   | 3174 5899 99 ***** |

**Total factura 123,42 €**

**ORIGINAL**

# EXTINTORES

C.I.F. B 12.299.541



**ACVIRME**

Asociación Empresarial de Instaladores, Recargadores y Mantenedores de Extintores y Protección contra Incendios de la Comunidad Valenciana

Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana

Empresa asociada



# BENICARLÓ, S.L.

DETECCIÓN AUTOMÁTICA E INTELIGENTE  
ARMARIOS EQUIPADOS CONTRA INCENDIOS  
BOCIADORES AUTOMÁTICOS, ESPUMA, ETC.  
PLANOS Y PROYECTOS



Puig de la Nao, 18 - Telf. 964 47 43 37 - Fax. 964 46 19 50 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)

## CERTIFICADO DE REVISION

|                                                |                           |                       |
|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| RAZÓN SOCIAL O NOMBRE<br>C.P. PERLA BLANCA III | CÓDIGO CLIENTE 1348       |                       |
| DOMICILIO<br>AVD. NORUEGA Nº 18                | D.N.I.F./C.I.F. H12590386 |                       |
| POBLACIÓN<br>PEÑISCOLA                         | PROVINCIA<br>CASTELLON    | TELÉFONO<br>657902876 |

| NÚMERO  | Nº INTERNO | MARCA      | TIPO  | FECHA FABRICACIÓN | FECHA ÚLTIMO RETIMBRE | FECHA ULT. MANT. | GAS. IMPULSOR | FECHA CADUCIDAD |
|---------|------------|------------|-------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 519     |            | FIREFOX RV | AB 6  | 01/10/2005        | 31/10/2020            | 31/10/2023       | NITROG.SECO   | 31/10/2024      |
| 554     |            | FIREFOX RV | AB 6  | 01/10/2005        | 31/10/2020            | 31/10/2023       | NITROG.SECO   | 31/10/2024      |
| 617     |            | FIREFOX RV | AB 6  | 01/10/2005        | 31/10/2020            | 31/10/2023       | NITROG.SECO   | 31/10/2024      |
| 1158386 |            | FIREICE RV | CO2 2 | 01/07/2005        | 31/10/2020            | 31/10/2023       | CO2           | 31/10/2024      |
| 618     |            | FIREFOX RV | AB 6  | 01/10/2005        | 31/10/2020            | 31/10/2023       | NITROG.SECO   | 31/10/2024      |
| 555     |            | FIREFOX RV | AB 6  | 01/10/2005        | 31/10/2021            | 31/10/2023       | NITROG.SECO   | 31/10/2024      |
| 987     |            | FIREFOX RV | AB 6  | 01/02/2005        | 31/10/2020            | 31/10/2023       | NITROG.SECO   | 31/10/2024      |
| 544     |            | FIREFOX RV | AB 6  | 01/10/2005        | 31/10/2020            | 31/10/2023       | NITROG.SECO   | 31/10/2024      |
| 556     |            | FIREFOX RV | AB 6  | 01/10/2005        | 31/10/2020            | 31/10/2023       | NITROG.SECO   | 31/10/2024      |
| 615     |            | FIREFOX RV | AB 6  | 01/10/2005        | 31/10/2020            | 31/10/2023       | NITROG.SECO   | 31/10/2024      |
| 528     |            | FIREFOX RV | AB 6  | 01/10/2005        | 31/10/2020            | 31/10/2023       | NITROG.SECO   | 31/10/2024      |
| 542     |            | FIREFOX RV | AB 6  | 01/10/2005        | 31/10/2020            | 31/10/2023       | NITROG.SECO   | 31/10/2024      |
| 551     |            | FIREFOX RV | AB 6  | 01/10/2005        | 31/10/2020            | 31/10/2023       | NITROG.SECO   | 31/10/2024      |
| 616     |            | FIREFOX RV | AB 6  | 01/10/2005        | 31/10/2020            | 31/10/2023       | NITROG.SECO   | 31/10/2024      |
| 1158409 |            | FIREICE RV | CO2 2 | 01/07/2005        | 31/10/2020            | 31/10/2023       | CO2           | 31/10/2024      |
| 1089369 |            | FIREICE RV | AB 6  | 01/09/2020        | / /                   | 31/10/2023       | NITROG.SECO   | 31/10/2024      |
| 6497956 |            | FAEX RV    | AB 6  | 01/04/2022        | / /                   | 31/10/2023       | NITROG.SECO   | 31/10/2024      |

REALIZADAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO OBLIGATORIAS SEGÚN RD 513/2017 (REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS/GARANTIA 1 AÑO CONSERVE ESTE DOCUMENTO 5 AÑOS A DISPOSICION DE LA GENERALITAT

SE CERTIFICA QUE LOS EXTINTORES ANTERIORMENTE RESEÑADOS, HAN SIDO REVISADOS EN EL DÍA DE LA FECHA Y SE ENCUENTRAN EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN MANIPULADOS POR PERSONAL AJENO A NUESTRA EMPRESA

SELLO Y FIRMA

Reg. Mercantil de Castellón, Tomo 492, Libro 59, Sección G, Folio 71, Hoja 1613, C.I.F. B-12.299.541

EXTINTORES BENICARLÓ, S.L.

Sistemas de Protección Contra Robo.  
Cámaras de Vigilancia CCTV.  
Alarmas Inalámbricas y Autónomas.  
Sistemas de Control Domotico.

C.I.F.: B 12.299.541



Sistemas de Detección de Incendios.  
Instalación y Mantenimiento de:  
Extintores, Bies, Bombas Contra Incendios.  
Detección de Incendios y Monóxido, etc...



C/. Puig de la Nao, 18 - Tel.: 964 474337 - Fax.: 964 461950 - 12.580 BENICARLÓ (CASTELLÓN)

Cliente: **1348** - Adm. **ACTA 2**Nombre del Cliente: **C.P. PERLA BLANCA III**Dirección: **AVD. NORUEGA Nº 18**Población: **PEÑISCOLA**

Tipo de Revisión: (Marcar)

☒ Anual - ☐ Trimestral**CERTIFICADO Nº 1860-2023**Fecha de Revisión: **10-2023**Fecha de Próxima Revisión: **10-2024**

Acta de revisión de conservación de instalaciones de protección contra incendios.

**5.1 - REVISIÓN DE EXTINTORES PORTATILES**

|        |     | Concepto: (Mantenimiento realizado según R.D. 513/2017).                                                                                                                                | SI | N/P | NO |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|
| 5.1.1  | T/A | ¿Los extintores son visibles?                                                                                                                                                           | X  |     |    |
| 5.1.2  | T/A | ¿Los extintores son accesibles?                                                                                                                                                         | X  |     |    |
| 5.1.3  | T/A | ¿Su situación es correcta?                                                                                                                                                              | X  |     |    |
| 5.1.4  | T/A | ¿Los extintores son adecuados conforme al riesgo a proteger?                                                                                                                            | X  |     |    |
| 5.1.5  | T/A | ¿La señalización de los extintores es correcta y no tiene más de 10 años?                                                                                                               | X  |     |    |
| 5.1.6  | T/A | ¿Los extintores están colgados correctamente? ¿El anclaje y soporte son correctos?                                                                                                      | X  |     |    |
| 5.1.7  | T/A | ¿La altura desde el suelo es correcta?<br>Nuevo RIPCI (R.D. 513/2017) Entre 0,80 y máximo 1,20 m.                                                                                       |    |     | X  |
| 5.1.8  | T/A | Aspecto exterior: ¿están exentos de corrosión, golpes y/o abolladuras?                                                                                                                  | X  |     |    |
| 5.1.9  | T/A | ¿Los precintos y/o seguros están intactos?                                                                                                                                              | X  |     |    |
| 5.1.10 | T/A | Los extintores de más de 3 Kg. ¿tienen manguera? Y ¿está en buen estado?                                                                                                                | X  |     |    |
| 5.1.11 | T/A | La identificación y etiqueta de los extintores ¿Son correctas?                                                                                                                          | X  |     |    |
| 5.1.12 | T/A | La etiqueta de mantenimiento anterior,<br>¿Indica que ha sido la revisión realizada por una empresa autorizada?<br>"En caso contrario es necesario la revisión con apertura en taller". | X  |     |    |
| 5.1.13 | T/A | En caso de que hayan sido Retimbrados o Recargados, ¿tienen collarín identificativo?                                                                                                    | X  |     |    |
| 5.1.14 | T/A | Comprobación del estado de la carga mediante pesada: ¿el peso es correcto?                                                                                                              | X  |     |    |
| 5.1.15 | A   | ¿Está indicado que han sido Retimbrados conforme al Reglamento de aparatos a Presión?                                                                                                   | X  |     |    |
| 5.1.16 | T/A | Comprobación de la presión interior, (mediante pesada en extintores de Co2<br>Y mediante manómetro en los extintores de presión permanente).<br>¿Es correcta la presión?                | X  |     |    |
| 5.1.17 | T/A | En caso de llevar ruedas, ¿su movilidad es correcta?                                                                                                                                    |    | X   |    |

**UNA VEZ TERMINADA CUALQUIER REVISIÓN, COMPROBAR QUE LA INSTALACIÓN QUEDA EN SERVICIO.**

Observaciones y/o anomalías: (En caso de que algún punto de los anteriores no sea correcto, indicar número de extintor y anomalía a corregir).

**5.1.7 ALTURA SEGÚN NORMATIVA ANTERIOR.**

LAS ANOMALIAS ENCONTRADAS EN LA REVISIÓN EFECTUADA QUEDARÁN EXENTAS DE LA CERTIFICACIÓN DERIVADA DEL R.D. 513/2017.

Fecha de la Revisión: **4-10-2023**

Firma del Cliente:

Firma del Técnico:

Nº de Agente: **09****JUANJO LLORACH****JUANMA TARRAGO****EXTINTORES BENICARLÓ, S.L.**